

BEST AVAILABLE COPY




Fig. 1



Fig. 2A




Fig. 2B




Fig. 3

open last view

Select view

Abort

Fig. 4A

Description of image

**Bild beschreiben**

Bildtyp: Image Type ☒ Implant  
Kurzbeschreibung: Implantat  
Anfertigungsdatum: 06.04.1999  
Verantwortliche/r: Dr. Demo  
Beitrag: (Rechte Maustaste im Befundfeld // Alt+S für Standardbefunde)  
☐ Nicht diagnostizierbar  
Diagnosis (right click in diagnosis area // Alt+S for standard findings)

Schraubenimplantat 11. Screwed implant  
Kariöse Defekte am Kronenrand von 11 mit Wurzelfraktur und Parodontitis apicalis.  
Carious defects on crown margin of 11 with root fracture and Parodontitis apicalis

Bildtyp auswählen Select image type

☒ Wechselgebiss change of teeth

OK Zusatzinfo Abbrechen

OK

Additional information

Abort

Fig. 4B

BEST AVAILABLE COPY